

■ LINE 損傷報告（道路・公園） 令和6年度 受付分

令和6年9月30日時点

報告件数 (A+B+C+D)	A) 役場で 対応したもの					B) 情報提供	C) 対象外	D) 要連絡
	対応完了	対応中	経過観察	損傷等 確認できず				
42	29	28	0	0	1	11	2	0

■ 粕屋町LINE公式アカウントを通じて受け付けた損傷報告の件数です。

《対応状況について》

- 対応完了 … 対応が完了しています。
- 対応中 … 対応予定又は対応手配中です。（除草など定期管理内で対応予定のものも含まれます。）
- 経過観察 … 現場を確認した結果、早急な対応は必要ないと判断しました。
- 損傷等確認できず … 現場を確認しましたが、損傷や不具合を確認できませんでした。
- 情報提供 … 国・県・民間・個人が管理するものは、内容に応じて管理者に情報提供をしました。
- 対象外 … 損傷や不具合以外のご意見、ご要望は、今後の参考とさせていただきます。
- 要連絡 … 現場を確認しましたが、詳細を把握したいため、電話でご連絡ください。

- 道路に関すること
粕屋町道路環境整備課 092-938-0198
- 公園に関すること
粕屋町都市計画課 092-938-0208

No.	受信日	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
1	4月10日	公園（その他）	駕与丁3丁目（駕与丁公園内）	園路が泥等で汚れており滑る	対応完了	
2	4月11日	道路（カーブミラー）	戸原西1丁目	ミラー向きがおかしい	対応完了	
3	4月24日	道路（舗装）	原町4丁目	舗装が悪い	対応完了	
4	4月27日	道路（その他）	大隈167-4付近	舗装はがれ	対応完了	
5	4月27日	道路（その他）	大隈131-1（筑紫野古賀線高架下）	鳥の糞	情報提供	福岡県
6	5月16日	道路（その他）	長者原西2丁目	歩道に仮設トイレが倒れている	情報提供	ハウスメーカー
7	5月21日	道路（側溝）	仲原1丁目	側溝破損	対応完了	
8	5月22日	道路（舗装）	長者原西3丁目	舗装はがれ	対応完了	
9	5月23日	道路（その他）	戸原東3丁目	通学路にあるバス停にあるものですが、割れていて、子供たちが触っていて危ない	情報提供	福岡県
10	5月25日	道路（その他）	仲原3丁目	電柱上にカラスの巣	情報提供	電柱管理者

No.	受信日	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
11	6月2日	道路（舗装）	内橋東2丁目	道路が陥没しかけている	対応完了	
12	6月5日	道路（その他）	江辻	粗大ゴミ	対応完了	
13	6月22日	公園（ベンチなど（休憩施設））	駕与丁3丁目（駕与丁公園）	ベンチ周りの除草希望	対応完了	
14	6月23日	道路（側溝）	長者原西1丁目	集水ますの草	対応完了	
15	6月27日	道路（舗装）	花ヶ浦4丁目	舗装剥がれ、区画線の摩耗、ガードレールの塗装剥がれ	対応完了	
16	6月28日	道路（カーブミラー）	江辻497付近	樹木によりカーブミラーが見にくい	対応完了	
17	6月28日	道路（その他）	大隈	ガードパイプの隙間や錆び	損傷等確認できず	
18	6月28日	公園（照明灯）	江辻454-3	不点灯	対応完了	
19	7月2日	道路（舗装）	花ヶ浦4丁目	穴が空いている。中が空洞化している模様で陥没しそう。	対応完了	
20	7月2日	道路（舗装）	上大隈810-5付近	雨が降ると赤い塗装場所まで一帯が水たまりになり、歩いて通れない。	情報提供	福岡国道事務所
21	7月9日	道路（街路樹）	駕与丁2丁目	カーブミラーに植物の巻きつき	対応完了	
22	7月9日	道路（その他）	仲原2424-7付近	横断歩道がないためか、渋滞中の車の隙間から子どもたちが出てきて危険。	情報提供	福岡県警察 （公安委員会）
23	7月10日	道路（その他）	仲原2424-7付近	一時停止線の摩耗	情報提供	福岡県警察 （公安委員会）
24	7月16日	道路（街路樹）	花ヶ浦1丁目	雑草が街路樹に巻きつき、頭にあたる。雑草が伸び放題で道が狭くなっている。	対象外	私道
25	7月20日	道路（カーブミラー）	花ヶ浦4丁目	植栽がカーブミラーを覆っている。	情報提供	私有地
26	7月20日	道路（舗装）	江辻910付近	舗装はがれ	対応完了	
27	7月29日	道路（カーブミラー）	花ヶ浦4丁目	ミラー向きがおかしい。	対応完了	
28	8月3日	水道（水道管）	仲原2858-7付近	漏水	対応完了	
29	8月9日	道路（街路樹）	江辻298付近	草木が繁茂し車にあたる。	情報提供	福岡国道事務所

No.	受信日	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
30	8月9日	道路（舗装）	若宮2丁目	大きめの陥没	対応完了	
31	8月15日	道路（舗装）	仲原2823付近	舗装はがれ	対応完了	
32	8月20日	道路（その他）	原町3丁目	収集不可ごみの回収	対応完了	
33	8月21日	道路（舗装）	原町5丁目	歩道に穴があいていて危険	対応完了	
34	8月24日	道路（街路樹）	花ヶ浦1丁目	樹木の繁茂	対象外	私有地
35	9月1日	道路（カーブミラー）	戸原西1丁目	ミラー向きがおかしい。	対応完了	
36	9月2日	道路（側溝）	戸原西1丁目	蜂の巣ができています。	対応完了	
37	9月3日	道路（その他）	原町3丁目	収集不可ごみがある。	対応完了	
38	9月10日	道路（その他）	阿恵243付近	民地の樹木が道路まで出ている。	情報提供	私有地
39	9月13日	道路（その他）	仲原2丁目	草が生い茂っていて歩道が歩けない。	情報提供	私有地
40	9月19日	道路（舗装）	大隈167-4付近	雑草が道路に侵食している。	対応完了	
41	9月23日	道路（カーブミラー）	原町4丁目	ミラー変形	対応完了	
42	9月28日	公園（樹木）	駕与丁3丁目（駕与丁公園）	プール裏の樹木が枯れているかもしれない。	対応完了	来年度伐採予定